

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Гончаров А. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2020 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
в Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания №14»

(полное наименование работодателя)

674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Губина 2а

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

166316

(идентификационный номер СОУТ)

7534018889 (КПП 753401001)

(ИНН работодателя)





1047550031242

(ОГРН работодателя)

35.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКНЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

	Пакульских А. А.	28.09.2020
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Белых А. А.	28.09.2020
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Волкова Е. О.	28.09.2020
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Богданов А. А.	28.09.2020
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Попов А. В.	28.09.2020
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Воркунов В. Е.	28.09.2020
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Модифицированное письмо прилагается.

Приложение № 1

к Заключению № 01/52-20-СОУТ от 01.07.2020 г.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов

Наименование организации: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»**

Количество рабочих мест, подлежащих исследованиям и измерениям: **116 (включая аналогичные)**

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Факторы производственной среды													
			химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приаргунская ТЭЦ / Аппарат управления																
1	Директор		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
2	Главный инженер		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
7	Специалист по охране труда и производственному контролю 1 категории		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
8	Заведующий складом		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
10	Старший начальник смены электростанции		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
11	Начальник смены электростанции		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Приаргунская ТЭЦ / Топливо-транспортный участок																
14	Старший мастер		-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
15	Мастер по ремонту оборудования топливоподдачи		-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
16А	Машинист топливоподдачи 4 разряда	115А	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-

17A	Машинист топливоподачи 3 разряда	116A, 117A	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
18A	Машинист бульдозера 6 разряда	19A	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+
23	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
24	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
25	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
26	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 3 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
27	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и механизмов 4 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
118	Грузчик по разгрузке угля		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех																
29	Начальник цеха		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
30	Мастер по эксплуатации по турбинному оборудованию		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
31	Мастер по эксплуатации по котельному оборудованию		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
33A	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	119A	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
34A	Машинист котлов 4 разряда	120A	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
35A	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	121A	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
36A	Старший машинист турбинного отделения	122A	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
37A	Машинист паровых турбин 4 разряда	123A	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
38A	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	124A	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
125	Машинист по стирке спецодежды		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех / ТАИ																
32	Мастер ТАИ		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
39	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
40	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
41	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех / Участок химводоочистки																
50	Инженер-химик		+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
51A	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	52A	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
53A	Лаборант химического анализа	126A	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех / Ремонтный участок																
54	Мастер по ремонту оборудования водовода		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-

56	Старший мастер по ремонту котельного оборудования		-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
57	Мастер по ремонту котельного оборудования		-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
58	Мастер по ремонту турбинного оборудования		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
59	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда		-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
60A	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	127A	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
61	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда		-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
62A	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	128A	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
63A	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	129A	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
64	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
65	Огнеупорщик 5 разряда		-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
66	Огнеупорщик 4 разряда		-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
67	Электросварщик ручной сварки 6 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
68	Электросварщик ручной сварки 5 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
69	Электросварщик ручной сварки 4 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
70	Токарь 6 разряда		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-
71	Токарь 5 разряда		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Электрический цех																
73	Начальник цеха		-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
74	Мастер по ремонту		-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
75	Мастер по эксплуатации		-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
76	Начальник производственной лаборатории		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
77A	Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	130A	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
78	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 5 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
79A	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 4 разряда	131A	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
80A	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 3 разряда	132A	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
81	Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
82	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-

83	Аккумуляторщик 4 разряда		+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
85А	Электромонтер главного щита управления 4 разряда	133А	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
86	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
87	Инженер 1 категории		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Цех тепловые сети																
89	Инспектор		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
90А	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	134А	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
91А	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	135А, 136А	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
92А	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	137А, 138А	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
93	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
94А	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	139А	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
95	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
96	Изолировщик по теплоизоляции сетей водо-и теплоснабжения 4 разряда		-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
98А	Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	140А, 141А	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
99	Токарь 3 разряда		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Цех тепловые сети / Участок холодного водоснабжения																
101	Мастер по ремонту УХВС		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
102	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда		+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-
103	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
104	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Приаргунская ТЭЦ / Автогруппа																
106	Водитель автомобиля (ГАЗ-А22Р32, грузовой)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
107	Машинист экскаватора 5 разряда (МТЗ-92П)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
109	Машинист автокрана (Автокран КС-45722-2, Камаз 53-605-62)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
110	Водитель автомобиля (ГАЗ 3507)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
112	Тракторист (МТЗ-82)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
113	Водитель автомобиля (УАЗ Патриот)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
142	Машинист автокрана (КС2571А, ЗИЛ-130)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
143	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
144	Водитель автомобиля (УАЗ-390995, к559хр)		+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+

Эксперт Ажба Н.М.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор Приаргунской ТЭЦ
 (должность)


 (подпись)

Гончаров А. В.
 (ФИО)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Приаргунской ТЭЦ
 (должность)


 (подпись)


Пакульских А. А.
 (ФИО)

Начальник ОУП филиала "Читинская
 генерация"
 (должность)


 (подпись)


Белых А. А.
 (ФИО)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
 генерация"
 (должность)


 (подпись)


Волкова Е. О.
 (ФИО)

Руководитель группы-ведущий
 юрисконсульт ГПС филиала "Читинская
 генерация"
 (должность)


 (подпись)


Богданов А. А.
 (ФИО)

Специалист по ОТ и ПК Приаргунской
 ТЭЦ
 (должность)


 (подпись)

Попов А. В.
 (ФИО)

Председатель ППО "ТГК-14"
 (должность)


 (подпись)

Воркунов В. Е.
 (ФИО)

Приложение № 2

к Заключению № 01/52-20-СОУТ от 01.07.2020 г.

Перечень рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса, предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов

Наименование организации: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»**

Количество рабочих мест, не подлежащих исследованиям и измерениям: **8**

[illegible]

Эксперт _____ Ажба Н.М.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор Приаргунской ТЭЦ

(должность)



(подпись)


Гончаров А. В.

(ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Приаргунской ТЭЦ

(должность)



(подпись)

Пакульских А. А.

(ФИО)

Начальник ОУП филиала "Читинская
генерация"

(должность)




(подпись)

Белых А. А.

(ФИО)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
генерация"

(должность)



(подпись)

Волкова Е. О.

(ФИО)

Руководитель группы-ведущий
юрисконсульт ГПС филиала "Читинская
генерация"

(должность)



(подпись)

Богданов А. А.

(ФИО)

Специалист по ОТ и ПК Приаргунской
ТЭЦ

(должность)




(подпись)

Попов А. В.

(ФИО)

Председатель ППО "ТГК-14"

(должность)



(подпись)

Воркунов В. Е.

(ФИО)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	шуруповерт, персональный компьютер																		
40	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, оборудование, электродрель, Шумовая обстановка, сверлильный станок, Сверлильный станок, шумовая обстановка, заточной станок, Заточной станок, углошлифовальная машина, шуруповерт, персональный компьютер	1	-	1 час. 36 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	3 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
41	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда, оборудование, электродрель, Шумовая обстановка, сверлильный станок, Сверлильный станок, шумовая обстановка, заточной станок, Заточной станок, углошлифовальная машина, шуруповерт, персональный компьютер	1	-	1 час. 36 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	3 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех / Участок химводоочистки																			
50	Рабочее место инженера-химика, оборудование,	1	-	4 час.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час. 36 мин.	8 час.	-

	электродрель																		
64	Рабочее место слесаря по ремонт парогазотурбинно го оборудования 5 разряда, Шумовая обстановка, сверлильный станок, Сверлильный станок, углошлифовальна я машина, электродрель	2	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	2 час.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
65	Рабочее место огнеупорщика 5 разряда, Шумовая обстановка, отбойный молоток, Отбойный молоток, Бетономешалка, углошлифовальна я машина, перфоратор	1	-	-	-	4 час.	8 час.	-	-	-	1 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
66	Рабочее место огнеупорщика 4 разряда, Шумовая обстановка, отбойный молоток, Отбойный молоток, Бетономешалка, углошлифовальна я машина, перфоратор	1	-	-	-	4 час.	8 час.	-	-	-	1 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
67	Рабочее место электросварщика ручной сварки 6 разряда, сварочный аппарат, оборудование, Шумовая обстановка, углошлифовальна я машина	2	-	6 час.	-	9 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	1 час. 12 мин.	5 час. 12 мин.	5 час. 12 мин.	-	-	-	-	8 час.	-
68	Рабочее место	1	-	6 час.	-	9 час. 12	8 час.	-	-	-	1 час. 12	5 час. 12	5 час. 12	-	-	-	-	8 час.	-

	электросварщика ручной сварки 5 разряда, сварочный аппарат, оборудование, Шумовая обстановка, углошлифовальна я машина					мин.					мин.	мин.	мин.						
69	Рабочее место электросварщика ручной сварки 4 разряда, сварочный аппарат, оборудование, Шумовая обстановка, углошлифовальна я машина	1	-	6 час.	-	9 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	1 час. 12 мин.	5 час. 12 мин.	5 час. 12 мин.	-	-	-	-	8 час.	-
70	Рабочее место токаря 6 разряда, токарный станок, Светильник подвесной с лампами накаливания, сверлильный станок, Сверлильный станок, Светильник потолочный с лампами накаливания, заточной станок, Заточной станок, фрезерный станок, оборудование мастерских, строгальный станок	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	0 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-
71	Рабочее место токаря 5 разряда, токарный станок, Светильник подвесной с лампами накаливания, сверлильный станок, Сверлильный станок, Светильник	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	0 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-

	обстановка, персональный компьютер, углошлифовальная машина, сверлильный станок, Сверлильный станок, заточной станок, Заточной станок																		
77А	Рабочее место старший электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда, Шумовая обстановка, шумовая обстановка, оборудование, углошлифовальная машина, электродрель, заточной станок, Заточной станок	5	130А	-	-	3 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	1 час. 36 мин.	4 час.	-	-	-	-	-	8 час.	-
78	Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 5 разряда, бензокоса, Шумовая обстановка, шумовая обстановка, сверлильный станок, Сверлильный станок, углошлифовальная машина, электродрель, перфоратор, заточной станок, Заточной станок, оборудование мастерской, оборудование	1	-	0 час. 24 мин.	-	3 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	2 час. 12 мин.	3 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-

79А	Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудова ния электростанции и распредустройств 4 разряда, бензокоса, Шумовая обстановка, шумовая обстановка, сверлильный станок, Сверлильный станок, углошлифовальна я машина, электродрель, перфоратор, заточной станок, Заточной станок, оборудование мастерской, оборудование	3	131А	0 час. 24 мин.	-	3 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	2 час. 12 мин.	3 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-
80А	Рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудова ния электростанции и распредустройств 3 разряда, Шумовая обстановка, шумовая обстановка, бензокоса, сверлильный станок, Сверлильный станок, углошлифовальна я машина, электродрель, перфоратор, заточной станок, Заточной станок, оборудование мастерской, оборудование	3	132А	0 час. 24 мин.	-	3 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	2 час. 12 мин.	3 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-
81	Рабочее место электромонтера по испытаниям и	1	-	0 час. 24 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	1 час. 24 мин.	2 час.	-	-	-	-	-	8 час.	-

	измерениям 6 разряда, Шумовая обстановка, электродрель, шумовая обстановка, оборудование лаборатории, оборудование, сверлильный станок, Сверлильный станок, заточной станок, Заточной станок, углошлифовальна я машина																		
82	Рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, Шумовая обстановка, электродрель, шумовая обстановка, персональный компьютер, сверлильный станок, Сверлильный станок, заточной станок, Заточной станок, углошлифовальна я машина	1	-	0 час. 24 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	1 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
83	Рабочее место аккумуляторщика 4 разряда, вытяжная вентиляция, оборудование, шумовая обстановка	1	-	3 час. 36 мин.	-	-	7 час. 36 мин.	-	-	-	-	3 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-
85А	Рабочее место электромонтера главного щита управления 4 разряда, оборудование, главный щит управления	5	133А	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	8 час.

	трубоотрезной станок, шумовая обстановка																		
91А	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда, сверлильный станок, Сверлильный станок, углошлифовальная машина, электродрель, перфоратор, заточной станок, Заточной станок, оборудование мастерской, трубогибочный станок, резбонакатной станок, трубоотрезной станок, шумовая обстановка	3	135А, 136А	0 час. 48 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	1 час. 48 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
92А	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда, сверлильный станок, Сверлильный станок, углошлифовальная машина, электродрель, перфоратор, заточной станок, Заточной станок, оборудование мастерской, трубогибочный станок, резбонакатной станок, трубоотрезной станок, шумовая обстановка	3	137А, 138А	0 час. 48 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	1 час. 48 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
93	Рабочее место электрогазосварщ	1	-	5 час. 12 мин.	-	5 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	1 час. 12 мин.	5 час. 12 мин.	5 час. 12 мин.	-	-	-	-	8 час.	-

	шумовая обстановка, Бетономешалка, углошлифовальная машина, электродрель, перфоратор, строгальный станок, фрезерный станок, циркулярная пила, рейсмусовый станок																		
98А	Рабочее место изолировщика по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда, шумовая обстановка, Бетономешалка, углошлифовальная машина, электродрель, перфоратор, строгальный станок, фрезерный станок, циркулярная пила, рейсмусовый станок	3	140А, 141А	-	-	4 час. 48 мин.	8 час.	-	-	-	1 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
99	Рабочее место токаря 3 разряда, токарный станок, Светильник подвесной с лампами накаливания, сверлильный станок, Сверлильный станок, Светильник потолочный с лампами накаливания, заточной станок, Заточной станок, оборудование мастерских, строгальный станок, углошлифовальная машина, резбонакатной	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	1 час.	-	-	-	-	-	5 час. 48 мин.	8 час.	-

	другие механизмы, шумовая обстановка																		
143	Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда, оборудование мастерской, шумовая обстановка, заточной станок, компрессор, сверлильный станок, Сверлильный станок, углошлифовальная машина, электродрель, шуруповерт	1	-	4 час. 48 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	2 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
144	Рабочее место водителя автомобиля (УАЗ-390995, к559хр), двигатель, двигатель, другие механизмы, шумовая обстановка, при выключенном двигателе	1	-	6 час. 24 мин.	-	-	8 час.	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	4 час.	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.
145	Рабочее место водителя автомобиля (ГАЗ-53), двигатель, двигатель, другие механизмы, шумовая обстановка, при выключенном двигателе	1	-	5 час. 12 мин.	-	-	8 час.	4 час.	-	4 час.	4 час.	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Приаргунской ТЭЦ

(должность)



(подпись)

Гончаров А. В.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Приаргунской ТЭЦ
(должность)


(подпись)

Пакульских А. А.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская
генерация"
(должность)


(подпись)

Белых А. А.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
генерация"
(должность)


(подпись)

Волкова Е. О.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Руководитель группы-ведущий
юрисконсульт ГПС филиала "Читинская
генерация"
(должность)


(подпись)

Богданов А. А.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)


Специалист по ОТ и ПК Приаргунской
ТЭЦ
(должность)


(подпись)

Попов А. В.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"
(должность)


(подпись)

Воркунов В. Е.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

967

(должность)

(подпись)

Ажба Н.М.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	124	124	0	25	20	70	9	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	180	180	0	31	21	118	10	0	0
из них женщин	15	15	0	6	5	4	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Приаргунская ТЭЦ / Аппарат управления																							
1	Директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

5	Экономист по труду и себестоимости 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Инженер по учету 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Специалист по охране труда и производственному контролю 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заведующий складом	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Старший начальник смены электростанции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Начальник смены электростанции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Секретарь-машинистка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациями мобилизационной работе (ГО, ЧС, МР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Топливно-транспортный участок																							
14	Старший мастер	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15	Мастер по ремонту оборудования топливоподачи	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
16А, 115А(16А)	Машинист топливоподачи 4 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
17А, 116А(17А), 117А(17А)	Машинист топливоподачи 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
18А, 19А(18А)	Машинист бульдозера 6 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
23	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
24	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
25	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 3 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
27	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и механизмов 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
118	Грузчик по разгрузке угля	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех																							
29	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

30	Мастер по эксплуатации по турбинному оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
31	Мастер по эксплуатации по котельному оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
33А, 119А(33А)	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
34А, 120А(34А)	Машинист котлов 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
35А, 121А(35А)	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
36А, 122А(36А)	Старший машинист турбинного отделения	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
37А, 123А(37А)	Машинист паровых турбин 4 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
38А, 124А(38А)	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
49	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125	Машинист по стирке спецодежды	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех / ТАИ																							
32	Мастер ТАИ	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
39	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
40	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
41	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех / Участок химводоочистки																							
50	Инженер-химик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
51А, 52А(51А)	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
53А, 126А(53А)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Котлотурбинный цех / Ремонтный участок																							
54	Мастер по ремонту оборудования водовода	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
56	Старший мастер по ремонту котельного оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
57	Мастер по ремонту котельного оборудования	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

58	Мастер по ремонту турбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
59	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
60А, 127А(60А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
61	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
62А, 128А(62А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
63А, 129А(63А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
64	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
65	Огнеупорщик 5 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
66	Огнеупорщик 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
67	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
68	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
69	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
70	Токарь 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
71	Токарь 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Электрический цех																							
73	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Мастер по ремонту	-	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
75	Мастер по эксплуатации	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Начальник производственной лаборатории	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
77А, 130А(77А)	Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
78	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
79А, 131А(79А)	Электрослесарь по ремонту	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

	электрооборудования электростанции и распредустройств 4 разряда																						
80А, 132А(80А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распредустройств 3 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
81	Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
82	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
83	Аккумуляторщик 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
85А, 133А(85А)	Электромонтер главного щита управления 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
87	Инженер 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Цех тепловые сети																							
88	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90А, 134А(90А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
91А, 135А(91А), 136А(91А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
92А, 137А(92А), 138А(92А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
93	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
94А, 139А(94А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
95	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
96	Изолировщик по теплоизоляции сетей водо-и теплоснабжения 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
98А, 140А(98А), 141А(98А)	Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
99	Токарь 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Цех тепловые сети / Участок холодного водоснабжения																							

101	Мастер по ремонту УХВС	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
102	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
103	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
104	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Приаргунская ТЭЦ / Автогруппа																							
105	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Водитель автомобиля (ГАЗ-А22Р32, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Машинист экскаватора 5 разряда (МТЗ-92П)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
109	Машинист автокрана (Автокран КС-45722-2, Камаз 53-605-62)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
110	Водитель автомобиля (ГАЗ 3507)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112	Тракторист (МТЗ-82)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
113	Водитель автомобиля (УАЗ Патриот)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142	Машинист автокрана (КС2571А, ЗИЛ-130)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
144	Водитель автомобиля (УАЗ-390995, к559хр)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145	Водитель автомобиля (ГАЗ-53)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 24.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Приаргунской ТЭЦ

(должность)


(подпись)

Гончаров А. В.

(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Приаргунской ТЭЦ

(должность)


(подпись)

Пакульских А. А.

(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"

(должность)


(подпись)

Белых А. А.

(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
генерация"
(должность)


(подпись)

Волкова Е. О.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Руководитель группы-ведущий
юрисконсульт ГПС филиала "Читинская
генерация"
(должность)


(подпись)

Богданов А. А.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Специалист по ОТ и ПК Приаргунской
ТЭЦ
(должность)


(подпись)

Попов А. В.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"
(должность)


(подпись)

Воркунов В. Е.
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

967

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ажба Нина Михайловна
(ФИО)

28.09.2020
(дата)

Таблица 2

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	Директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Экономист по труду и себестоимости 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Инженер по учету 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Специалист по охране труда и производственному контролю 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заведующий складом	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Старший начальник смены электростанции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Начальник смены электростанции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Секретарь-машинистка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Старший мастер	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15	Мастер по ремонту оборудования топливopодачи	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
16A, 115A(16 A)	Машинист топливopодачи 4 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
17A, 116A(17 A), 117A(17 A)	Машинист топливopодачи 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
18A, 19A(18A)	Машинист бульдозера 6 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
23	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да

24	Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 5 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
25	Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 4 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26	Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 3 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
27	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и механизмов 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
29	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Мастер по эксплуатации по турбинному оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
31	Мастер по эксплуатации по котельному оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
32	Мастер ТАИ	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
33А, 119А(33 А)	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
34А, 120А(34 А)	Машинист котлов 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
35А, 121А(35 А)	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
36А, 122А(36 А)	Старший машинист турбинного отделения	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
37А, 123А(37 А)	Машинист паровых турбин 4 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
38А, 124А(38 А)	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
39	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
40	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
41	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
49	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Инженер-химик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

51A, 52A(51A)	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
53A, 126A(53A)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
54	Мастер по ремонту оборудования водовода	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
56	Старший мастер по ремонту котельного оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
57	Мастер по ремонту котельного оборудования	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
58	Мастер по ремонту турбинного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
59	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
60A, 127A(60A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
61	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
62A, 128A(62A)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
63A, 129A(63A)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
64	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
65	Огнеупорщик 5 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
66	Огнеупорщик 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
67	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
68	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
69	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
70	Токарь 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
71	Токарь 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
73	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Мастер по ремонту	-	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
75	Мастер по эксплуатации	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

76	Начальник производственной лаборатории	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
77A, 130A(77 A)	Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
78	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распреустройств 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
79A, 131A(79 A)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распреустройств 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
80A, 132A(80 A)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распреустройств 3 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
81	Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
82	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
83	Аккумуляторщик 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
85A, 133A(85 A)	Электромонтер главного щита управления 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
87	Инженер 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
88	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90A, 134A(90 A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
91A, 135A(91 A), 136A(91 A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
92A, 137A(92 A), 138A(92 A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
93	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
94A, 139A(94	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да

А)																							
95	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
96	Изолировщик по теплоизоляции сетей водо-и теплоснабжения 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
98А, 140А(98 А), 141А(98 А)	Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
99	Токарь 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
101	Мастер по ремонту УХВС	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
102	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
103	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
104	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
105	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Водитель автомобиля (ГАЗ-А22R32, грузовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Машинист экскаватора 5 разряда (МТЗ-92П)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
109	Машинист автокрана (Автокран КС-45722-2, Камаз 53-605-62)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
110	Водитель автомобиля (ГАЗ 3507)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112	Тракторист (МТЗ-82)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
113	Водитель автомобиля (УАЗ Патриот)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациями мобилизационной работе (ГО, ЧС, МР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118	Грузчик по разгрузке угля	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
125	Машинист по стирке спецодежды	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
142	Машинист автокрана (КС2571А, ЗИЛ-130)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
144	Водитель автомобиля (УАЗ-390995, к559хр)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145	Водитель автомобиля (ГАЗ-53)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 24.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Приаргунской ТЭЦ

(должность)

(подпись)

Гончаров А. В.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Приаргунской ТЭЦ

(должность)

(подпись)

Пакульских А. А.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская
генерация"

(должность)

(подпись)

Белых А. А.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
генерация"

(должность)

(подпись)

Волкова Е. О.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Руководитель группы-ведущий
юрисконсульт ГПС филиала "Читинская
генерация"

(должность)

(подпись)

Богданов А. А.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Специалист по ОТ и ПК Приаргунской
ТЭЦ

(должность)

(подпись)

Попов А. В.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"

(должность)

(подпись)

Воркунов В. Е.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

967

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ажба Нина Михайловна

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 14, Старший мастер	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 15, Мастер по ремонту оборудования топливоподачи	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 16, Машинист топливоподачи 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 16, Машинист топливоподачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 16, Машинист топливоподачи 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 115,Машинист топливоподачи 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 115,Машинист топливоподачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 115,Машинист топливоподачи 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 17,Машинист топливоподачи 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 17,Машинист топливоподачи 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 17,Машинист топливоподачи 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей	Снижение			

ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 116,Машинист топливоподачи 3 разряда	мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 116,Машинист топливоподачи 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 116,Машинист топливоподачи 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 117,Машинист топливоподачи 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 117,Машинист топливоподачи 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 117,Машинист топливоподачи 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства	Снижение запыленности			

Топливо-транспортный участок, 18, Машинист бульдозера 6 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.				
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 18, Машинист бульдозера 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 18, Машинист бульдозера 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 18, Машинист бульдозера 6 разряда	Рекомендуем разработать мероприятия для снижения уровня вредного воздействия локальной вибрации на организм человека. Строго соблюдать режим труда и отдыха, периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 19, Машинист бульдозера 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 19, Машинист бульдозера 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 19, Машинист бульдозера 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

ртный участок, 19,Машинист бульдозера 6 разряда	периодичность медицинских осмотров.	вибрации общей			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспо ртный участок, 19,Машинист бульдозера 6 разряда	Рекомендуем разработать мероприятия для снижения уровня вредного воздействия локальной вибрации на организм человека. Строго соблюдать режим труда и отдыха, периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспо ртный участок, 23,Электрогазосва рщик,занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспо ртный участок, 23,Электрогазосва рщик,занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспо ртный участок, 23,Электрогазосва рщик,занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспо ртный участок, 23,Электрогазосва рщик,занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работającego, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			

Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 23,Электрогазосварщик,заяный на резке и ручной сварке 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 24,Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 24,Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 24,Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 25,Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 25, Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 25, Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 26, Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 26, Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 26, Слесарь по ремонту	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

оборудования топливоподачи 3 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспо ртный участок, 27,Слесарь по ремонт дорожно-строител ьных машин и механизмов 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспо ртный участок, 27,Слесарь по ремонт дорожно-строител ьных машин и механизмов 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 30,Мастер по эксплуатации по турбинному оборудованию	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 31,Мастер по эксплуатации по котельному оборудованию	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

ТАИ, 32,Мастер ТАИ					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, ТАИ, 32,Мастер ТАИ	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 33,Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 33,Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 33,Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 119,Старший машинист котельного оборудования 5	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 119, Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 119, Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 34, Машинист котлов 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 34, Машинист котлов 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 34, Машинист котлов 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 120, Машинист котлов 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 120,Машинист котлов 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 120,Машинист котлов 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 35,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 35,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 35,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

121,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 121,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 121,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 36,Старший машинист турбинного отделения	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 36,Старший машинист турбинного отделения	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

122, Старший машинист турбинного отделения					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 122, Старший машинист турбинного отделения	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 37, Машинист паровых турбин 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 37, Машинист паровых турбин 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 123, Машинист паровых турбин 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 123, Машинист паровых турбин 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать	Снижение вредного воздействия шума			

цех, 38,Машинист-обх одчик по турбинному оборудованию 3 разряда	периодичность медицинских осмотров.				
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 38,Машинист-обх одчик по турбинному оборудованию 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 124,Машинист-об ходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 124,Машинист-об ходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, ТАИ, 39,Электрослесар ь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

измерений электростанций 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, ТАИ, 39,Электрослесар ь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, ТАИ, 40,Электрослесар ь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, ТАИ, 40,Электрослесар ь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская	Учитывая тяжелые условия труда и с целью	Снижение			

ТЭЦ, Котлотурбинный цех, ТАИ, 41,Электрослесар ь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, ТАИ, 41,Электрослесар ь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Участок химводоочистки, 50,Инженер-хими к	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Участок химводоочистки, 51,Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская	Учитывая тяжелые условия труда и с целью	Снижение			

ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Участок химводоочистки, 51,Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Участок химводоочистки, 52,Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Участок химводоочистки, 52,Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Участок химводоочистки, 53,Лаборант химического анализа	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Участок химводоочистки, 126,Лаборант химического	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

анализа					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 54, Мастер по ремонту оборудования водовода	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 56, Старший мастер по ремонту котельного оборудования	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 57, Мастер по ремонту котельного оборудования	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 58, Мастер по ремонту турбинного оборудования	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская	Учитывая тяжелые условия труда и с целью	Снижение			

ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 59,Слесарь по ремонт оборудования котельных и пылеприготовите льных цехов 5 разряда	восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 59,Слесарь по ремонт оборудования котельных и пылеприготовите льных цехов 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 59,Слесарь по ремонт оборудования котельных и пылеприготовите льных цехов 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 59,Слесарь по ремонт оборудования котельных и пылеприготовите льных цехов 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

60,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 60,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 60,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 127,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовите	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

льных цехов 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 127,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовите льных цехов 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 127,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовите льных цехов 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 61,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовите льных цехов 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие	Снижение вредного			

Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 61,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 61,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 62,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 62,Слесарь по ремонту парогазотурбинно	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

го оборудования 3 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 128,Слесарь по ремонту парогазотурбинно го оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 128,Слесарь по ремонту парогазотурбинно го оборудования 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 63,Слесарь по ремонту парогазотурбинно го оборудования 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 63,Слесарь по ремонту	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

парогазотурбинно го оборудования 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 129,Слесарь по ремонт парогазотурбинно го оборудования 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 129,Слесарь по ремонт парогазотурбинно го оборудования 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 64,Слесарь по ремонт парогазотурбинно го оборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 64,Слесарь по	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

ремонт парогазотурбинно го оборудования 5 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 65,Огнеупорщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 65,Огнеупорщик 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 65,Огнеупорщик 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 66,Огнеупорщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 66,Огнеупорщик 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 66, Огнеупорщик 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 67, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 67, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 67, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 67, Электросварщик	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

к ручной сварки 6 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 67,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 68,Электросварщи к ручной сварки 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 68,Электросварщи к ручной сварки 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 68,Электросварщи к ручной сварки 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			

участок, 68,Электросварщик ручной сварки 5 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 68,Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 69,Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 69,Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 69,Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов	Снижение вредного воздействия			

цех, Ремонтный участок, 69,Электросварщи к ручной сварки 4 разряда	работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	ультрафиолетовог о излучения			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 69,Электросварщи к ручной сварки 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 70,Токарь 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 70,Токарь 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, Ремонтный участок, 71,Токарь 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех,	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха,	Снижение вредного воздействия тяжести			

Ремонтный участок, 71, Токарь 5 разряда	соблюдать режим труда				
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 74, Мастер по ремонту	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 76, Начальник производственной лаборатории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 77, Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 130, Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

78,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 5 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 78,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 79,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 79,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать	Снижение вредного воздействия шума			

цех, 131,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 4 разряда	периодичность медицинских осмотров.				
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 131,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 80,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 80,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие	Снижение вредного			

Электрический цех, 132,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 3 разряда	шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 132,Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции и распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 81,Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 82,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 83,Аккумуляторщик	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

ик 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 86,Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Электрический цех, 87,Инженер 1 категории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 90,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 90,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 134,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 134,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 91,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 91,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 135,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 135,Слесарь по ремонту оборудования	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

тепловых сетей 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 136,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 136,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 92,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 92,Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 137,Слесарь по	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

ремонт оборудования тепловых сетей 3 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 137,Слесарь по ремонт оборудования тепловых сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 138,Слесарь по ремонт оборудования тепловых сетей 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 138,Слесарь по ремонт оборудования тепловых сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 93,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

93,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 93,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 93,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 94,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 94,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 94,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

сварке 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 94, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 139, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 139, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 139, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 139, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства	Снижение вредного			

Цех тепловые сети, 95,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 95,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 95,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 95,Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 96,Изолировщик по теплоизоляции сетей водо-и теплоснабжения 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети,	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха,	Снижение вредного воздействия тяжести			

96,Изолировщик по теплоизоляции сетей водо-и теплоснабжения 4 разряда	соблюдать режим труда				
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 96,Изолировщик по теплоизоляции сетей водо-и теплоснабжения 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 98,Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 98,Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 98,Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 140,Изолировщик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 140,Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 140,Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 141,Изолировщик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 141,Изолировщик	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 141,Изолировщик	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, 99,Токарь 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать	Снижение вредного воздействия			

сети, 99,Токарь 3 разряда	регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 101,Мастер по ремонту УХВС	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 102,Электрогазосв арщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 102,Электрогазосв арщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 102,Электрогазосв арщик, занятый на	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работającego, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			

резке и ручной сварке 4 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 102, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 103, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 103, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

водоснабжения, 104, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда					
Приаргунская ТЭЦ, Цех тепловые сети, Участок холодного водоснабжения, 104, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Автогруппа, 107, Машинист экскаватора 5 разряда (МТЗ-92П)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Автогруппа, 107, Машинист экскаватора 5 разряда (МТЗ-92П)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Приаргунская ТЭЦ, Автогруппа, 109, Машинист автокрана (Автокран КС-45722-2, Камаз 53-605-62)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Приаргунская ТЭЦ, Автогруппа,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать	Снижение вредного воздействия			

112,Тракторист (МТЗ-82)	периодичность медицинских осмотров.	вибрации общей			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 118,Грузчик по разгрузке угля	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Топливо-транспортный участок, 118,Грузчик по разгрузке угля	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Приаргунская ТЭЦ, Котлотурбинный цех, 125,Машинист по стирке спецодежды	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Автогруппа, 143,Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Приаргунская ТЭЦ, Автогруппа, 143,Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приаргунская ТЭЦ, Автогруппа, 145,Водитель автомобиля (ГАЗ-53)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Дата составления: 24.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Приаргунской ТЭЦ

(должность)



(подпись)

Гончаров А. В.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Приаргунской ТЭЦ

(должность)



(подпись)

Пакульских А. А.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская
генерация"

(должность)



(подпись)

Белых А. А.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
генерация"

(должность)



(подпись)

Волкова Е. О.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Руководитель группы-ведущий
юрисконсульт ГПС филиала "Читинская
генерация"

(должность)



(подпись)

Богданов А. А.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Специалист по ОТ и ПК Приаргунской
ТЭЦ

(должность)



(подпись)

Попов А. В.


(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"

(должность)



(подпись)

Воркунов В. Е.

(ФИО)

28.09.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

967

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ажба Нина Михайловна

(ФИО)

28.09.2020

(дата)